

奔驰唯雅诺车况说明

品牌：奔驰

整车型号：唯雅诺

里程：322167 公里

车辆识别号：WD4WA5825A3540749

发动机型号：112

发动机排量 ml：3199

最大净功率 kw：140

总质量 kg：2940

准乘人数：7

产地：西班牙

生产日期：2009/09

车牌：京 N · M7499

外观总结：外观漆面氧化光泽度差，外观局部刮擦，两侧电动门不好使，前、后风挡玻璃更换，车顶天窗玻璃漏水，右前翼子板更换，左前翼子板拆卸喷漆，左前门、前杠更换，后盖拆卸钣金喷漆，两后尾灯拆卸，后备箱胶条破损，两后门钣金喷漆，右前门喷漆

内饰总结：内饰脏污，内饰座椅磨损，内饰顶棚塌陷，内饰仪表台及饰板发黏

水箱框架拆卸，气门室盖及助力泵处渗油，发动机和变速箱连接处渗油

综合车况：一般

参考价值：18000 元（壹万捌仟元整）